

**Załącznik nr 1
do OGŁOSZENIA**

Wykaz zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego

L.p	Numer inwentarzowy SAP	ILOŚĆ w szt.	Asortyment	Data przyjęcia na stan	Wartość początkowa	ZUŻYCIE	OPIS/UWAGI	CENA
1	2804141	1	biurko kształtowe	23.08.2005	622,20 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podblatowego.	10,00 zł
2	2802905	1	biurko kształtowe	24.10.2005	622,20 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podblatowego.	10,00 zł
3	2805183	1	wieszak	28.11.2007	268,40 zł	100,00%	Całkowite zużycie eksploatacyjne i utrata walorów użytkowych. Mebel nie spełnia swojej podstawowej funkcji; jego stan techniczny i stopień zużycia powodują brak zasadności dalszego użytkowania. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.	2,00 zł
4	2804212	1	STÓŁ KONFERENCYJNY NEPTUN	17.11.2005	2 818,20 zł	100,00%	Trwałe uszkodzenie powierzchni i/lub konstrukcji uniemożliwiające bezpieczne użytkowanie. Regeneracja powierzchni i konstrukcji ekonomicznie nieuzasadniona.	800,00 zł
5	2805328	1	BIURKO	31.12.2009	622,20 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podblatowego.	10,00 zł
6	2802564	1	BIURKO	16.11.2005	622,20 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podblatowego.	10,00 zł
7	2804948	1	STÓŁ KONFERENCYJNY GABINET	17.11.2005	2 903,60 zł	100,00%	Trwałe uszkodzenie powierzchni i uniemożliwiające bezpieczne użytkowanie. Regeneracja powierzchni i konstrukcji ekonomicznie nieuzasadniona.	600,00 zł
8	2806738	1	Kontenerek szufladowy z piórnikiem	23.12.2013	289,05 zł	100,00%	Wyłamany centralny zamek bębnowy, brak możliwości zamknięcia szuflad. Trwałe odkształcenie prowadnic kulkowych w szufladzie piórnikowej, skutkujące jej zakleszczeniem.	10,00 zł
9	2802926	1	BIURKO	24.10.2005	622,20 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podblatowego.	10,00 zł
10	2805727	1	szafa pancerna	31.12.2009	200,00 zł	100,00%	Głębokie deformacje i wgnięcia zewnętrznego korpusu szafy Trwałe wygięcie wewnętrznych półek metalowych uniemożliwiające bezpieczne składowanie dokumentacji.	10,00 zł
11	2800517	1	stół dla stron 1,80	23.08.2005	902,80 zł	100,00%	Głębokie deformacje i wgnięcia elementów konstrukcyjnych stołu. Trwałe odkształcenia powodujące utratę funkcjonalności. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.	50,00 zł
12	2800437	1	stół dla stron 1,80	06.10.2005	902,80 zł	100,00%	Głębokie deformacje i uszkodzenia elementów stołu. Trwałe odkształcenia powodujące utratę funkcjonalności. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.	50,00 zł
13	2803662	1	Kontenerek szufladowy	07.07.2005	411,14 zł	100,00%	Trwałe odkształcenie metalowych prowadnic kulkowych szuflad, powodujące ich zakleszczanie się. Wyłamane lub skrzywione gniazda montażowe kółek jezdnych w dolnej płycie korpusu, powodujące chwieianie się szafki.	10,00 zł
14	2805316	1	biurko	31.12.2009	613,66 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podblatowego.	20,00 zł
15	2803235	1	fotel adam	14.10.2005	312,32 zł	100,00%	Pęknięcie strukturalne wewnętrznej sklejki konstrukcyjnej siedziska oraz wygięcie metalowego stelaża nośnego. Materiał tapicerski na krawędziach i siedzisku jest całkowicie przetarty, popękany, z widocznymi ubytkami wewnętrznej pianki amortyzującej.	30,00 zł
16	2803967	1	łada podawcza 2,5m	14.12.2005	918,66 zł	100,00%	Liczne pęknięcia, głębokie zarysowania i odbarwienia blatu podawczego na długości 2,5 metra. Całkowite odklejenie i wykruszenie obrzeży PCV. Naruszenie stabilności konstrukcji korpusu (poluzowanie połączeń kołkowych i śrubowych), powodujące chwieianie się całego modułu recepcyjnego. Widoczne spęczenia płyt meblowych	50,00 zł
17	2805318	1	biurko	31.12.2009	613,66 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podblatowego.	20,00 zł
18	2805319	1	biurko	31.12.2009	613,66 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podblatowego.	20,00 zł
19	2805320	1	biurko	31.12.2009	613,66 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podblatowego.	20,00 zł
20	2804743	1	łada podawcza 2,5m	18.08.2005	918,66 zł	100,00%	Liczne pęknięcia, głębokie zarysowania i odbarwienia blatu podawczego na długości 2,5 metra. Całkowite odklejenie i wykruszenie obrzeży. Naruszenie stabilności konstrukcji korpusu (poluzowanie połączeń kołkowych i śrubowych), powodujące chwieianie się całego modułu recepcyjnego. Widoczne spęczenia płyt meblowych	50,00 zł
21	2802935	1	biurko kształtowe	24.10.2005	622,20 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podblatowego.	10,00 zł
22	2806717	1	Krzesło drewniane (WING)	23.12.2013	243,54 zł	100,00%	Trwałe pęknięcie struktury drewna na łączeniu oparcia z siedziskiem lub w obrębie ramy nośnej. Całkowite rozklejenie połączeń czopowych powodujące znaczne, chwiejne przechyły konstrukcji. Głębokie zarysowania, odpryski powłoki lakierniczej oraz ubytki materiału.	30,00 zł

23	2804743	1	lada podawcza 2,5m	18.08.2005	918,66 zł	100,00%	Liczne pęknięcia, głębokie zarysowania i odbarwienia blatu podawczego na długości 2,5 metra. Całkowite odklejenie i wykruszenie obrzeży PCV. Naruszenie stabilności konstrukcji korpusu (poluzowanie połączeń kołkowych i śrubowych), powodujące chwanie się całego modułu recepcyjnego. Widoczne spęczenia płyt meblowych	50,00 zł
24	2802562	1	biurko kształtowe	16.11.2005	622,20 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podbłatowego.	20,00 zł
25	2806048	1	Szafka kontenerek	27.12.2011	405,90 zł	100,00%	Trwałe odkształcenie metalowych prowadnic kulkowych szuflad, powodujące ich zakleszczanie się. Wyłamane lub skrzywione gniazda montażowe kółek jezdnych w dolnej płycie korpusu, powodujące chwanie się szafki.	10,00 zł
26	2802234	1	Biurko kształtowe	18.11.2005	622,20 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podbłatowego.	20,00 zł
27	2803583	1	biurko kształtowe	23.08.2005	622,20 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podbłatowego.	20,00 zł
28	2805036	1	Biurko kształtowe	08.11.2006	622,20 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podbłatowego.	20,00 zł
29	2802907	1	Biurko kształtowe	24.10.2005	622,20 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podbłatowego.	20,00 zł
30	2805328	1	Biurko	31.12.2009	622,20 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podbłatowego.	20,00 zł
31	1800093	1	Sejf	31.12.2009	2 561,04 zł	100,00%	Głębokie deformacje i wgniecenia korpusu. Trwałe wygięte półki metalowe. Skrzywienie ramy drzwiowej i zawiasów powodujące brak możliwości prawidłowego domknięcia i zaryglowania. Utrata funkcji użytkowej; naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.	350,00 zł
32	2804221	1	Biurko SYRIUSZ orzech antyczny orzech	17.11.2005	2 885,30 zł	100,00%	Trwałe uszkodzenie uniemożliwiające użytkowanie w pomieszczeniach biurowych. Liczne uszkodzenia powierzchni. Regeneracja powierzchni i konstrukcji ekonomicznie nieuzasadniona.	700,00 zł
33	2802299	1	Krzesło tapicerowane SYLWIA	14.10.2005	248,88 zł	100,00%	Pęknięcie wewnętrznego stelaża oparcia. Materiał tapicerski na siedzisku i podłokietnikach jest całkowicie rozerwany, przetarty do wewnętrznej pianki i silnie zabrudzony.	10,00 zł
34	2803861	1	Fotel ADAM	14.10.2005	312,32 zł	100,00%	Pęknięcie wewnętrznego stelaża oparcia. Materiał tapicerski na siedzisku i podłokietnikach jest całkowicie rozerwany, przetarty do wewnętrznej pianki i silnie zabrudzony.	10,00 zł
35	2803660	1	szafka kontenerek	07.07.2005	411,14 zł	100,00%	Trwałe odkształcenie metalowych prowadnic kulkowych szuflad, powodujące ich zakleszczanie się. Wyłamane lub skrzywione gniazda montażowe kółek jezdnych w dolnej płycie korpusu, powodujące chwanie się szafki.	10,00 zł
36	2803019	1	szafka kontenerek	16.08.2005	411,14 zł	100,00%	Trwałe odkształcenie metalowych prowadnic kulkowych szuflad, powodujące ich zakleszczanie się. Wyłamane lub skrzywione gniazda montażowe kółek jezdnych w dolnej płycie korpusu, powodujące chwanie się szafki.	10,00 zł
37	2806051	1	Szafka kontenerek	27.12.2011	405,90 zł	100,00%	Trwałe odkształcenie metalowych prowadnic kulkowych szuflad, powodujące ich zakleszczanie się. Wyłamane lub skrzywione gniazda montażowe kółek jezdnych w dolnej płycie korpusu, powodujące chwanie się szafki.	10,00 zł
38	2806739	1	Kontenerek szufladowy z piórnikami	23.12.2013	289,05 zł	100,00%	Trwałe odkształcenie metalowych prowadnic kulkowych szuflad, powodujące ich zakleszczanie się. Wyłamane lub skrzywione gniazda montażowe kółek jezdnych w dolnej płycie korpusu, powodujące chwanie się szafki.	10,00 zł
39	2802377	1	Szafka kontenerek	24.10.2005	411,14 zł	100,00%	Trwałe odkształcenie metalowych prowadnic kulkowych szuflad, powodujące ich zakleszczanie się. Wyłamane lub skrzywione gniazda montażowe kółek jezdnych w dolnej płycie korpusu, powodujące chwanie się szafki.	10,00 zł
40	2809215	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
41	2808967	1	Fotel Obrotowy Action	15.11.2016	3 318,72 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane elementy regulacji podłokietników oraz trwałe uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości regulacji wysokości siedziska. Fotel nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania.	200,00 zł
42	2809223	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
43	2803243	1	Fotel ADAM	14.10.2005	312,32 zł	100,00%	Pęknięcie wewnętrznego stelaża oparcia. Materiał tapicerski na siedzisku i podłokietnikach jest całkowicie rozerwany, przetarty do wewnętrznej pianki i silnie zabrudzony.	10,00 zł

44	2805023	1	Fotel ADAM	28.06.2006	312,32 zł	100,00%	Pęknięcie wewnętrznego stelaża oparcia. Materiał tapicerski na siedzisku i podłokietnikach jest całkowicie rozerwany, przetarty do wewnętrznej pianki i silnie zabrudzony.	10,00 zł
45	2803235	1	Fotel ADAM	14.10.2005	312,32 zł	100,00%	Pęknięcie wewnętrznego stelaża oparcia. Materiał tapicerski na siedzisku i podłokietnikach jest całkowicie rozerwany, przetarty do wewnętrznej pianki i silnie zabrudzony.	10,00 zł
46	2806794	1	krzesło tapicerowane W-136	18.08.2006	169,58 zł	100,00%	Pęknięcie wewnętrznego stelaża oparcia. Materiał tapicerski na siedzisku i podłokietnikach jest całkowicie rozerwany, przetarty do wewnętrznej pianki i silnie zabrudzony.	10,00 zł
47	2809098	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników.	50,00 zł
48	2809099	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
49	2809100	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
50	2809101	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników.	50,00 zł
51	2809102	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
52	2809103	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
53	2809104	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
54	2809105	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników.	50,00 zł
55	2809106	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
56	2809107	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników.	50,00 zł
57	2809108	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników.	50,00 zł
58	2809109	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
59	2809110	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
60	2809111	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
61	2809112	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników.	50,00 zł

62	2809113	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
63	2809114	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
64	2809115	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
65	2809116	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
66	2809117	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników.	50,00 zł
67	2809118	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
68	2809119	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników.	50,00 zł
69	2809120	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników. Trwałe uszkodzenie mechaniczne elementu konstrukcyjnego. Brak możliwości manualnej regulacji wysokości siedziska narusza wymogi Kodeksu Pracy	50,00 zł
70	2804224	1	Regał gabinetowy SYRIUSZ orzech antyczny	17.11.2005	7 056,48 zł	100,00%	Trwałe, głębokie wygięcie struktur poziomych (pótek nośnych) grożące ich załamaniem pod ciężarem dokumentacji archiwalnej. Wyłamane gniazda zawiasów w drzwiach i ścianach bocznych, uniemożliwiające prawidłowy montaż frontów. Liczne ubytki, zarysowania oraz odklejenie okleiny w kolorze orzech antyczny na krawędziach korpusu.	50,00 zł
71	2804225	1	Regał gabinetowy SYRIUSZ orzech antyczny	17.11.2005	1 708,00 zł	100,00%	Trwałe, głębokie wygięcie pótek nośnych, grożące ich załamaniem pod obciążeniem. Wyłamane gniazda zawiasów uniemożliwiające prawidłowy montaż frontów. Liczne ubytki, zarysowania i odklejenia okleiny. Mebel wymaga znacznej renowacji i nie nadaje się obecnie do bezpiecznego użytkowania.	200,00 zł
72	2805373	1	krzesło plastikowe	31.12.2009	101,26 zł	100,00%	Trwałe pęknięcie struktury tworzywa sztucznego na łączeniu siedziska z oparciem. Wyłamane lub mocno odkształcone nogi konstrukcyjne. Powierzchnia plastiku wykazuje silne zarysowania, zmatowienia oraz odbarwienia wynikające ze zmęczenia materiału.	5,00 zł
73	2805374	1	krzesło plastikowe	31.12.2009	101,26 zł	100,00%	Trwałe pęknięcie struktury tworzywa sztucznego na łączeniu siedziska z oparciem. Wyłamane lub mocno odkształcone nogi konstrukcyjne. Powierzchnia plastiku wykazuje silne zarysowania, zmatowienia oraz odbarwienia wynikające ze zmęczenia materiału.	5,00 zł
74	2805375	1	krzesło plastikowe	31.12.2009	101,26 zł	100,00%	Trwałe pęknięcie struktury tworzywa sztucznego na łączeniu siedziska z oparciem. Wyłamane lub mocno odkształcone nogi konstrukcyjne. Powierzchnia plastiku wykazuje silne zarysowania, zmatowienia oraz odbarwienia wynikające ze zmęczenia materiału.	5,00 zł
75	2805376	1	krzesło plastikowe	31.12.2009	101,26 zł	100,00%	Trwałe pęknięcie struktury tworzywa sztucznego na łączeniu siedziska z oparciem. Wyłamane lub mocno odkształcone nogi konstrukcyjne. Powierzchnia plastiku wykazuje silne zarysowania, zmatowienia oraz odbarwienia wynikające ze zmęczenia materiału.	5,00 zł
76	2808847	1	Półka wisząca	31.07.2015	147,60 zł	100,00%	Pęknięcie i rozwarstwienie struktury płyty meblowej w miejscach mocowania wkrętów.	6,00 zł
77	2808848	1	Półka wisząca	31.07.2015	147,60 zł	100,00%	Pęknięcie i rozwarstwienie struktury płyty meblowej w miejscach mocowania wkrętów.	6,00 zł

78	2808953	1	Biurko szufladowe	20.10.2006	565,80 zł	100,00%	Wypaczenie konstrukcji nośnej, zniszczone prowadnice szuflad i brak możliwości ich montażu.	30,00 zł
79	2808954	1	Biurko szufladowe	20.10.2006	565,80 zł	100,00%	Wypaczenie konstrukcji nośnej, zniszczone prowadnice szuflad i brak możliwości ich montażu.	30,00 zł
80	2804838	1	krzesło tapicerowane W-136	10.08.2005	169,58 zł	100,00%	Pęknięcie wewnętrznego stelaża oparcia. Materiał tapicerski na siedzisku i podłokietnikach jest całkowicie rozerwany, przetarty do wewnętrznej pianki i silnie zabrudzony.	10,00 zł
81	2804963	1	krzesło gabinet.	17.11.2005	305,00 zł	100,00%	Pęknięcie wewnętrznego stelaża oparcia. Materiał tapicerski na siedzisku i podłokietnikach jest całkowicie rozerwany, przetarty do wewnętrznej pianki i silnie zabrudzony.	30,00 zł
82	2804938	1	Krzesło GABOR	17.11.2005	305,00 zł	100,00%	Pęknięcie wewnętrznego stelaża oparcia. Materiał tapicerski na siedzisku i podłokietnikach jest całkowicie rozerwany, przetarty do wewnętrznej pianki i silnie zabrudzony.	30,00 zł
83	2804966	1	krzesło gabinet.	17.11.2005	305,00 zł	100,00%	Trwałe rozchwianie i pęknięcie połączeń konstrukcyjnych stelaża krzesła (luzy na mocowaniach). Materiał tapicerski (skóra/tkanina) wykazuje zaawansowane przetarcia, spękania i ubytki strukturalne na siedzisku oraz oparciu. Wykruszenie wewnętrznej pianki amortyzującej.	30,00 zł
84	2805770	1	szafka mała	31.12.2009	100,00 zł	100,00%	Wyłamane zawiasy frontu meblowego z wyrwaniem struktury płyty wiórowej, uniemożliwiające ponowny montaż drzwiczek.	10,00 zł
85	2803491	1	Nadstawka szafy biurowej wąskiej	04.08.2005	207,40 zł	100,00%	Pęknięcia ścian bocznych konstrukcji. Wyłamane zawiasy frontu meblowego z wyrwaniem struktury płyty wiórowej, uniemożliwiające ponowny montaż drzwiczek.	10,00 zł
86	2804222	1	Przystawka do biurka SYRIUSZ orzech antyczny	17.11.2005	1 338,34 zł	100,00%	Liczne odpryski okleiny, pęknięte łączniki konstrukcyjne stelaża podblatowego.	300,00 zł
87	2809215	1	Fotel Futura 4S	28.09.2017	976,62 zł	100,00%	Głębokie przetarcia i rozerwania tkaniny siatkowej (mesh) na oparciu, sparciała pianka siedziska, wyłamane regulacje podłokietników.	50,00 zł
88	2802256	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł
89	2802257	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł
90	2802258	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł
91	2802259	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł
92	2802260	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł
93	2802261	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł
94	2802262	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł
95	2802263	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł
96	2802264	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł
97	2802265	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł
98	2802266	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł
99	2802267	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł
100	2802268	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł
101	2802269	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł
102	2802270	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł
103	2802271	1	Podstawa pod stację roboczą	07.11.2005	61,00 zł	100,00%	Podstawa wykonana z płyty meblowej z wyłamanymi gniazdami montażowymi kółek jezdnych. Brak kółek. Widoczne zarysowania powierzchni, odpryski.	5,00 zł

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]